

# Ausgangszustandsbericht Kaffeerösterei

Nobelstr. 1, Berlin-Neukölln



Kaffeerösterei Mondelez (Foto: Mondelez)



Überblick Betriebsgelände (Foto: Mondelez)

## Auftraggeber:

Mondelez GmbH  
Postfach 10 78 40, 28078 Bremen  
Ansprechpartner: Herr Lange

## Leistungsumfang:

Erstellung eines Ausgangszustandsberichts aufgrund einer Genehmigung nach BImSchG

## Zeitraum:

Juli-Oktober 2015

## Art der Ausführung:

- Recherche historischer Nutzung und Grundlagendaten
- Recherche geologischer und hydrogeologischer Verhältnisse
- Ausarbeitung Stofftabellen nach IE-RL
- Durchführung von Boden- und Grundwasseruntersuchungen
- Auswertung der Boden- und Grundwasser-Analytik
- Erstellung Ausgangszustandsbericht